BUDYNEK NR.1 –BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGII, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ CHIRURGII DLA DZIECI, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, STERYLIZACJI I LABALOATORIUM ANALITYCZNEGO.

RZUT I PIĘTRA



OPIS PRAC DOSTOSOWAWCZYCH				
Nazwa oddziału lokalizacja projektowanych prac	Występujące odstępstwa, podstawa prawna	Sposób usunięcia niezgodności	Zakres prac - branże.	Termin realizacji wg programu
Oddział chirurgii dziecięcej	Wymagania dla pomieszczeń: - łóżka w pokojach pacjentów nie są dostępne z trzech stron w tym - odstępy między łóżkami nie umożliwiają swobodnego dostępu - brak pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla pracowników (szatnia personelu) - brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - brak myjni dezynfektora w brudowniku	Reorganizacja pomieszczeń w oddziale Adaptacja pomieszcz.piwnic - według rys. rzut piwnic Adaptacja pomieszczeń Zakup urządzeń i podchwytów w łazience (pacjentów) i kabinach wc Zakup myjni dezynfektora	Wykonanie ścianek działowych, wykonanie śluzy i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wykonanie wentylacji. Instalacji wod.kan i elektrycznej Adaptacja pomieszczeń Zakup urządzeń i podchwytów w łazience (pacjentów) i kabinach wc Wykonanie instalacji zasilania 400 V, podejść wod-kan	31.12.2016 r.
Blok operacyjny	- brak myjni dezynfektora w sali wybudzeń	Zakup myjni dezynfektora	Wykonanie instalacji zasilania 400 V, podejść wod-kan	31.12.2016 r.
Oddział chirurgii dziecięcej	- brak magazynu sprzętu - brak ustępu dla odwiedzających	Przystosowanie odpowiednich pomieszczeń	Montaż umywalki i zlewozmywaka z bat. bezdotykowymi. Wykonanie ścianek działowych, montaż drzwi	31.12.2016 r.
Blok operacyjny	- brak magazynu brudnego	Wydzielenie pomieszczenia	Przystosowanie pomieszczenia , wykonanie instalacji oświetlenia oraz ścianki działowej	31.12.2016 r.
Sterylizatornia	- brak przelotowej myjni - dezynfektora przeznaczonej do mycia i dezynfekcji elementów transportowych, zamontowanej między strefą czystą i brudną lub wydzielenia pomieszczeń - do mycia i dezynfekcji ręcznej oraz do suszenia mytych sprzętów	Wydzielenie pomieszczenia spełniającego wymogi Pomieszczenie nr 2.61	Montaż umywalki i basenu lub zlewozmywaka, oraz kratki podłogowej odpływowej montaż inst. sprężonego powietrza do suszenia prace wykończeniowe z użyciem materiałów odpornych na wilgoć i środki dezynfekcyjne	31.12.2016 r.
Sterylizatornia	- brak pomieszczenia do wydawania materiałów sterylnych - między strefą czystą i stylną znajduje się tylko jeden sterylizator brak między strefą brudną i czystą zainstalowanych przelotowych myjni-dezynfektorów w liczbie i z wyposażeniem uzasadnionym procesem technologicznym.	Wydzielenie pomieszczenia 2.56 Wyposażenie w drugi sterlizator Wyposażenie w drugą myjnię	Wykonanie ścianek działowych Montaż przelotowego sterylizatora Montaż przelotowej myjni	31.12.2016 r.
Blok operacyjny	- brak magazynu czystego	Wydzielenie pomieszczenia kosztem pom. przyg. personelu	Przystosowanie pomieszczenia , wykonanie instalacji oświetlenia oraz ścianki działowej	31.12.2016 r.
Blok operacyjny	- brak składzika porządkowego	Wydzielenie pomieszczenia	Przystosowanie pomieszczenia , wykonanie instalacji oświetlenia, wod-kan oraz ścianki działowej	31.12.2016 r.
Sterylizatornia	- brak składzika porządkowego oraz magazynu środków	Wydzielenie pomieszczenia kosztem korytarza strefy brudnej	Przystosowanie pomieszczenia , wykonanie instalacji oświetlenia, wod-kan oraz ścianki działowej	31.12.2016 r.
Blok operacyjny	- brak sali wybudzeń	Adaptacja pomieszczenia 2.12	Przystosowanie pomieszczenia , wykonanie instalacji oświetlenia, wod-kan oraz inst. gazów medycznych lub zasilanie z butli	31.12.2016 r.

Legenda :

- Projektowane ścianki działowe
- Istniejące ściany przeznaczone do wyburzenia

Opracował: mgr inż. Jarosław Sosnowski	
MIEJSCOWOŚĆ: Zamość	INWESTOR:
Budynek nr. 1 RZUT I PIĘTRA	
STADIUM I BRANŻA PROJEKT TECHNOLOGICZNY	SKALA RYS. 1:100 LIPIEC 2011
3/16	